

Videoupptagning ur Haverikommissionens arkiv, A154, SEMI 1

En hytt undersöks av dykare

Klipp 1 och 2 visar dykarna under arbete med att skapa tillräckligt stora öppningar i färjans sida, längst deck 6, för att dykarna sedan skall kunna ta sig in för att undersöka de inre delarna av båten. Hytternas fönster knackas sönder och öppningarna förstoras sedan genom att man skär upp skrovet.

Som framgår av videoklippen höll man noga reda på vilken hytt man tog upp öppningar till och förberedde återförslutningen av hålen i samband med att de togs upp, genom att ta mått, så att plåtar av rätt storlek kunde skäras till på fartygen på ytan. Av samtalen mellan dykarna och dykledaren förstår man också att man kände oro för att något skulle kunna flyta ut om man inte höll kontroll över dessa hål.

Klipp 3 visar hur en av dykarna tar sig in i en av hytterna på deck 6 och det framgår av upptagningen att sikten hindrades betänkligt, på grund av att sediment och andra partiklar ständigt grumlades upp i vattnet när dykarna rörde sig.

När dykaren kommer in i hytten skall man betänka att insidan av hyttens dörr i det närmaste utgör en del av det ”nya golvet”, då Estonia lägger vält på sidan. Dykaren letar, men finner inga kroppar i hytten. Åtskilliga föremål hindrar dock dykarens arbete i hytten och man avlägsnar därför metallstegen som i hytten användes för att göra det lättare att klättra upp i den övre bädden, samt ett bord och en dörr.

Mot senare delen av klippet bereder sig dykaren väg ut i korridoren på däck 6 och i anslutning till detta har ett kortare parti av upptagningen i efterhand ”blankats ut”, då han där påträffar ett antal kroppar. Inga bilder på kroppar kan naturligtvis här visas på grund av hänsyn till efterlevande.

Dykaren fortsätter sedan in i den hytt som ligger närmast på den motsatta sidan av korridoren, d.v.s. en insideshytt, och kan konstatera att även denna saknar kroppar.