

Videoupptagning ur Haverikommissionens arkiv, aktbilaga B43a

Bogpartiet undersöks med ROV-kamera

Speakerkommentarer på engelska kan höras under större delen av upptagningen. Inledningsvis visas "inbucklade" skrovplåtar på babords sida nära fören enligt speakerrösten. Man vet tydligen inte riktigt hur detta uppkommit vid upptagningstillfället. Sedan sveper ROV:enskameror över bogrampen och det utrymme där visiret tidigare satt.

Omkring hälften av den förhållandevis korta upptagningen har uteslutits av utrymmesskäl. I första hand har, så vitt vi kunnat bedöma, mindre informativa sekvenser klippts bort, som exempelvis onödigt långa sekvenser visande samma vy.

Den så kallade dykloggen, som återges nedan i utskrift, täcker hela den ursprungliga originalupptagningen, men observera att de videoklipp som kan laddas ner är förkortade versioner. Hur lång tid (minuter/sekunder) respektive klipp omfattar framgår av angivelserna till höger om dykloggens kolumn "Subject". Lägg också märke till att vi valt att behålla loggens ursprungsspråk engelska.

Plats: Estonia wreck site
Objekt: Survey of bulbous bow area
Dykare/ROV: Sprint ROV
Videokassett: SPRINT/94/ESTONIA/02
Datum: 4/12 1994

Index	Time	Subject
--------------	-------------	----------------

00.00	14.05	TITLES
-------	-------	--------

00.35	14.02	VIDEO PAUSE
-------	-------	-------------

Commence survey at bottom of missing bow visor
port side around car ramp & bow door seal.

Videoklipp 7:16 m/s

08.21	14.19	Bulbous area
-------	-------	--------------

14.07	14.25	VIDEO PAUSE
-------	-------	-------------